

Запускаем eNode из под admin.

Создаем нового пользователя: FAE\_Superuser

Можно без пароля, но лучше с паролем.

После добавления пользователя, закрываем eNode и входим под FAE\_Superuser.

Теперь нам доступен мониторинг данных.

